

Pont L'incluse N533 : rue du Viaduc et rue de Feluy

1 Situation

Voirie à 50Km/h, une bande de part et d'autre de la ligne continue, trafic mixte, pas d'espace distinct pour le cycliste.

2 Dangersité

Importante, espace sombre en contraste avec la luminosité du jour, éclairage la nuit existant.

3 Utilité



Passage fort fréquenté, pas d'alternative proche.

4 Praticabilité

Sol correct.

5 Problématique

Visibilité faible du cycliste. Espace rétréci subitement aux entrées. Zone sombre
Pas de piste cyclable possible car largeur insuffisante.



6 Solution(s) proposée(s)

BCS ou autre marquage au sol ralentissant

Revêtement différencié rugueux ?

Plateau ?

Revêtement rouge aux entrées de part et d'autre du pont ?.

Bandes rouges autour du passage piéton situé rue du Viaduc ?

Petit Giratoire rue des digues-rue Heuchon?