

Rue des Déportés

1. Situation : quartier fort fréquenté
2. Dangerosité : importante pour un cycliste
3. Utilité : grande, proximité d'écoles
4. Praticabilité : bonne sauf cet endroit
5. Problématique : route encore abîmée malgré la réparation récente tout au long du trottoir côté de l'athénée .
Plus précisément : revêtement défait ou qui s'effrite, côté parking : 3 trous se créent, côté Athénée 3 trous également.
Donc problèmes sur les deux côtés de la rue
6. Solution proposée : réparation du revêtement